



УСТАНОВКА ПРЕССОВАНИЯ ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В 100-ЛИТРОВЫХ БОЧКАХ



ОБЩИЙ ВИД





ТРАНСПОРТИРОВКА РАО К ПРЕССУ





СНЯТИЕ КРЫШКИ С БОЧКИ ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ ПРЕССОВАНИЯ





ДОЗАГРУЗКА РАО В ПРОЦЕССЕ ПРЕССОВАНИЯ





Извлечение упаковки с радиоактивными отходами из пресса





Перемещение спрессованных радиоактивных отходов

